TSXCAY41

Modicon - modules de contrôle de mouvement pour servomoteurs - 8ms..10s - 4 axes



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium		
Fonction produit	Modules de contrôle de mouvement		
Application spécifique du produit	Pour servomoteurs		
Type de boucle servo	Proportionnel à compensation du dépassement et commutation de gain 4 ms		
Vérifications	Cohérence des commandes Couplage de codeur, servomoteur présent, arrêt d'urgence Exécution correcte du mouvement Alimentation électrique du capteur Validité des paramètres Présence de tension/rétroaction par capteur compteur d'entrée		

Complémentaires

Profil de vitesse	Trapézoïdal ou parabolique	
Résolution	<= 1000 unités de position par point >= 0,5 unités de position par point	
Longueur de l'axe	3200032000000 P	
Vitesse d'acquisition	<= 270000 points/mn >= 54000 points/mn	
Temps d'accélération	8 ms10 s	
Mode opératoire	Automatique DIR DRIVE FOLLOWER Manuel Off	
Type d'axe	Axe suivant rapport statique Axe limité	
Modularité E/S	4 axes	
Compatibilité de l'entrée numérique	Codeur absolu sortie SSI de 16 à 25 bits Codeur incrémental 10 à 30 V Totem pole Codeur incrémental 5 V DC RS422 Avec capteur 2/3 fils (24 CC) entrée auxiliaire Codeur absolu sortie parallèle ABE7CPA11	
Fréquence d'horloge	200 kHz codeur absolu SSI	
Fréquence de codeur incrémental x 1	500 kHz	
Fréquence de codeur incrémental x 4	1000 kHz en comptage 250 kHz à l'entrée	
Puissance dissipée en W	1017 W	
Type d'entrée	Dissipateur de courant entrée auxiliaire se conformer à EN/CEI 1131 Type 2 Résistif compteur d'entrée Résistif entrée de contrôle du servomoteur se conformer à EN/CEI 1131Type 1	
Logique d'entrée	Positif	
Tension d'entrée	24 V 8 mA entrée auxiliaire 24 V 8 mA entrée de contrôle du servomoteur 5 V 18 mA compteur d'entrée	
Limites de la tension d'entrée	<= 5,5 V compteur d'entrée 1930 V entrée auxiliaire 1930 V entrée de contrôle du servomoteur	
Tension état 1 garanti	>= 11 V entrée auxiliaire >= 11 V entrée de contrôle du servomoteur >= 2,4 V compteur d'entrée	
État actuel 1 garanti	>= 3.5 mA entrée de contrôle du servomoteur >= 3.7 mA compteur d'entrée >= 6 mA entrée auxiliaire	



Tension état 0 garanti	<= 1,2 V compteur d'entrée <= 5 V entrée auxiliaire	
	<= 5 V entrée de contrôle du servomoteur	
État actuel 0 garanti	<= 1 mA compteur d'entrée <= 1.5 mA entrée de contrôle du servomoteur <= 2 mA entrée auxiliaire	
Impédance d'entrée	270 Ohm compteur d'entrée 3000 Ohm entrée auxiliaire 3000 Ohm entrée de contrôle du servomoteur	
Nombre de sorties	4 sortie analogique statique 4 sortie Reflex statique se conformer à EN/IEC 61131 4 sortie de validation du servomoteur relais	
Plage de sortie analogique	+/- 1024 V	
Résolution de sortie analogique	13 bits + signe	
Valeur du bit de poids faible	1,25 mV sortie analogique	
Tension de sortie	24 V CC sortie Reflex 24 V CC sortie de validation du servomoteur	
Limites de la tension de sortie	1930 V sortie Reflex 530 V sortie de validation du servomoteur	
Courant de sortie nominal	0,5 A sortie Reflex	
Courant maximum des sorties	1,5 mA sortie analogique 200 mA sortie de validation du servomoteur 625 mA sortie Reflex	
Charge minimum	1 mA 1 V	
Tension de déchet	< 1 V sur ON sortie Reflex	
Courant de fuite	< 0,3 mA sortie Reflex	
Temps de commutation	< 5 ms pour la validation du servomoteur < 500 µs pour la sortie réflexe	
Compatibilité de sortie	Positive logic DC inputs (resistance <= 15 kOhm) réflex	
Protection court-circuit	Limiteur de courant sortie Reflex Déclenchement thermique sortie Reflex	
Protection contre les surcharges en sortie	Limiteur de courant sortie Reflex Déclenchement thermique sortie Reflex	
Protection surtension en sortie	Diode Zener entre les sorties et 24 CC sortie Reflex	
Protection inversion de polarité	Diode inverse sur alimentation sortie Reflex	
Signalisation locale	1 LED vert module en marche (RUN) 1 LED rouge défaut externe (I/O) 1 LED rouge défaut interne, panne du module (ERR) 4 LEDs vert diagnostic axe disponible	
Raccordement électrique	1 connecteur HE-10 20 broches pour entrées ctrl servomoteur, alimentation élect des entrées/sorties servomoteur 1 connecteur SUB-D 9 pour une sortie analogique (vitesse de référence) 3 connecteurs HE-10 20 broches pour entrées aux, sorties réflex, aliment élect externe capteur et préactuateur 4 connecteurs SUB-D 15 pour un codeur absolu ou incrémentiel	
Consommation électrique	1500 mA 5 V CC 30 mA 24 V CC 2240 mA 24 V CC module du codeur absolu sur 10/30 V	
Format du module	Double	
Poids	0,61 kg	

Environnement

traitement de protection	TC
température de fonctionnement	060 °C
température ambiante pour le stockage	-2570 °C
humidité relative	595 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 2000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0804 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	




Contractual warranty

Période 18 mois

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks



- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connection of Speed Reference Signals


Connector Pinout



Connection of Counting Signals

Connectors Pinouts






Element	Designation	Terminal
Incremental encoder	input A+	1
	input A-	2
	input Z+	4
	input Z-	5
	input B+	10
	input B-	11
	return supply of encoder	13
Absolute SSI encoder:	+ SSI Data	1
	- SSI data	2
	CLKSSI+	6
	CLKSSI-	14
5 V encoder power supply	+supply (5 V)	15
	- supply (0 V)	8
Encoder power supply (10-30 V)	+supply (10-30 V)	7
	- supply (0 V)	8

Connection of Sensors/Pre-actuators and Encoder Power Supply, without Variable Speed Controller

HE10 Connector Pinout



TSX CAY 2* module: Channels 0 and 1 TSX CAY 4* module: Channels 0,1,2 and 3 TSX CAY 33* module: Channels 0,1 and 2


The auxiliary inputs/outputs are allocated the following functions:

- 1 I0 = cam reference point input,
- 11 =emergency stop input (stop if there is no current in the input),
- 1 I2 = adjusting input,
- 13 = adjustment input,
- Q0 = reflex output (static output),
- 0 V = shared auxiliary inputs and reflex outputs.

Connection of the Variable Speed Controller Signals

Connector Pinout

The axis command modules implement basic management of the signals necessary for correct operation of the variable speed controllers. There is only one connector, regardless of the number of axis command module channels.



COMx - VALVARx: potential free contact to validate variable speed controller

OK_VARx: variable speed controller input check

24 V - 0 V sensor power supply

NOTE: Each channel uses a potential free closing contact.