









# Schneider Electric

#### REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'entretien et le remplacement éventuel de cet appareil doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- Cet appareil ne doit pas être réparé.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et le remplacement de cet appareil.
  Cet appareil ne doit pas être installé si, lors du déballage, vous observez qu'il est endommagé.
  Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions contenues dans ce document et dans les documents auxquels il se réfère.


- Les instructions de service doivent être respectées tout au long de la durée de vie de cet appareil.


## **A** A DANGER


#### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE


- Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
- Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
- N'utilisez pas ce produit comme un interrupteur de déconnexion.


Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.











NVE2872701-04 2/0

### Préparation des câbles arrivée - départ

#### A A DANGER

#### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE


N'oubliez pas de mettre le capot de protection comme illustré dans l'étape 5 de la figure. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

#### 5.1 Arrivée par le haut

Introduire le câble de téléreport de 300 mm dans le fond.

#### Gaine:


- Diamètre extérieur MAXI : 16 mm Longueur MINI : 50 mm



#### 5.2 Arrivée par le bas

Introduire le câble de téléreport de 300 mm dans le fond.

- Diamètre extérieur MAXI : 16 mm Longueur MINI : 200 mm



NVE2872701-04 3/6



## Fixation du compteur CBE, LINKY et du disjoncteur de branchement


#### **A** ATTENTION


#### RISQUE DE COUPURE

Utilisez un cutter et des protections individuelles adaptées pour retirer la prédécoupe.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.


#### **CBE**







## Raccordement du compteur éléctronique et du disjoncteur (CBE, LINKY)


#### **CBE**






#### **LINKY**







NVE2872701-04 4/6


## Remontage du panneau de contrôle






## Démontage du rail - Positionnement du coffret LINKY






## Habillage optionnel

#### 10.1 Porte



Ouverture porte vers la gauche




Clipsage de l'habillage par quatre points sur le panneau de contrôle.

Références	Désignation
R9H13418	Habillage + Porte opaque
R9H13418A	Habillage + Porte TOUCH aluminium
R9H13418B	Habillage + Porte TOUCH bois
R9H13418L	Habillage + Porte TOUCH bronze
R9H13418M	Habillage + Porte TOUCH mirroir
R9H13419	Habillage + Porte transparente

NVE2872701-04 5/6

## Habillage optionnel







FR Danger de mort

Montage uniquement par un électricien

#### Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier CS 30323

F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.se.com