


L'efficacité dans la sécurité




Tél. : (1) 48.51.56.00
Télex : 232.245
Télécopieur : 48.51.52.32

Service Réparations :
Tél. : (1) 48.57.00.99

COMPATIBILITE MICRO-HP



5285




1035/57


* NOTA

Bornes
1035/67

0	2
0	4
0	5
0	1/~
0	~
0	3



5150/57



* NOTA :

Installation avec secret conversation, le 1035/57 ou 67 peuvent remplacer le 5150/57 mais pas l'inverse. (la désinsertion secret est intégrée dans 1035/57).
Installation avec tempo du gâche la borne 5 du 1035/57 ou 67 équivalente à la borne 2 du 5150/57 et sans tempo, c'est la borne 2 du 1035/57 qui est équivalente à la borne 2 du 5150/57.
La mise en place du 1035/57 sur une plaque en INOX nécessite 12 fentes d'ouverture du micro-HP afin que le micro électret soit dégagé, sinon il est nécessaire de repérer la plaque d'un trou de ø 2.