

Recharge de gaz butane pour briquets et fers à souder aérosol 150 ml



Caractéristiques

Volume net (ml) : 150

Avantages

- Mélange de gaz spécifiques qui permet de recharger les fers à souder gaz.
- Utilisation tête en bas.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Classée extrêmement inflammable.

■ Conseils

Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

■ Durée de vie

24 mois.

■ Mode d'utilisation

1. Positionner la recharge tête en bas et presser la recharge.
2. Renouveler l'opération 2 à 3 fois 15 secondes pour un remplissage optimal.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mode d'emploi :

- Monter l'embout à l'extrémité du réservoir du fer à souder. La recharge doit être positionnée tête en bas.
- Presser la recharge sur le réservoir.
- Renouveler l'opération 2 à 3 fois 15 secondes pour un remplissage optimal.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

 Produit packagé

Bombe en métal

Hauteur (cm) : 15,2
Longueur (cm) : 5,2
Profondeur (cm) : 5,2
Poids net (kg) : 0,082
Poids brut (kg) : 0,137

 Surconditionnement 1

x 12.00

Carton

Hauteur (cm) : 14,5
Longueur (cm) : 21,7
Profondeur (cm) : 15,9
Poids net (kg) : 0,984
Poids brut (kg) : 1,644

